




Ancre de barre de retenue

Certains bâtiments, avec probablement des défauts de construction, à la longue, menaçaient de se partager par le milieu, chaque mur allant son chemin dans une direction opposée. Il convenait alors, en général au sommet du mur, de placer une barre de retenue en fer. Celle-ci traversait donc toute la maison et permettait de joindre les deux murs qui désormais, tirés chacun vers l'intérieur, ne risqueraient plus de s'écrouler.

Les barres de retenue ou d'attache se terminaient de chaque côté par une ancre. Celle-ci pouvait être de formes variées. Nous en présentons quelques-unes :





L'ancre achetée chez le brocanteur triste. Il est probable que le métal de la tige s'est usé avec le temps pour finir par n'être plus qu'une pointe.



La maison Merminod au Lieu – aujourd'hui disparue, la seule où nous avons pu apercevoir une ancre de retenue, droit au dessus de la deuxième fenêtre depuis la droite au deuxième niveau.



Il s'agit ici d'une ancre de retenue de fortes dimensions.